

# Fluke 1623-2 和 1625-2

## GEO 接地测试仪

技术参数

全新 Fluke 1623-2 和 1625-2 GEO 接地测试仪能够通过 USB 端口存储和下载数据。一流的配件有助于简化和加快测试时间。

#### 产品特性:

- 三极和四极电位降接地电阻回路测试
- 四极土壤电阻率测试
- 使用 1 个电流钳进行的选择性 接地棒测试
- 使用 2 个电流钳进行的无接地 棒测试
- 适于户外使用的 IP56 额定防护 等级
- 专业携带箱
- USB 数据存储和传输

### 此外,Fluke 1625-2 还提供以下 高级功能:

- 自动频率控制 (AFC) 仪器可识别存在的干扰,并选择一个能将其影响减到最小的测量频率,提供更加准确的接地测量值
- R\* 测量 计算 55 Hz 时的接地 阻抗,以便更准确反映接地故 障发生时的接地电阻
- 可调限值 更快地进行测试

#### 无接地棒测试

Fluke 1623-2 和 1625-2 接地测试仪只需使用电流钳即可测量接地回路电阻。使用这种测试方法时,将两个电流钳夹在接地棒上,每个电流钳均连接至测试仪。无需使用接地棒。其中一个电流钳感应已知固定电压,另一个电流钳测量电流。然后,测试仪会自动测定接地棒的电阻。

这种测试方法仅适用于受测建 筑物或构筑物中有接地系统的情况,不过大多数情况都是如此。



如果只有一条路径接地,如在许 多住宅应用中,无接地棒测试方 法将无法提供可接受的值,必须 使用电位降测试方法。

使用无接地棒测试方法时, 不需要断开接地棒,测试期间应 保持接地系统完好。如今无需再 花费时间在系统上放置和连接每 个接地棒,这能够节约大量的时 间。在一些您之前从未考虑过的 位置,您也可以执行接地测试, 包括建筑物内部、电缆塔或任何 您无法接触到土地的位置。

#### 最完整的测试仪

Fluke 1623-2 和 1625-2 接地测试仪与众不同,可执行全部四类接地测量:

- 三极和四极电位降(使用接地棒)
- 四极土壤电阻率测试(使用接地棒)

- 选择性测试(使用接地棒和 1 个电流钳)
- 无接地棒测试(仅使用 2 个电 流钳)

测试仪简单易用。在每个测试中,测试仪会告诉您需要连接哪个接地棒或电流钳,即便戴着手套也可以使用大型旋转开关。

完整型号套件配有 1623-2 或 1625-2 测试仪、测试导线、4 个 接地棒、3 个含导线的电缆盘、2 个电流钳、电池和手册,这些部件均装在 Fluke 专业便携箱中。



## 1623-2 技术规格

### 通用

显示屏:最大读数为 1999 的液晶显示屏	具有特殊符号的显示屏,数位高度为 25 mm		
用户界面	只需一个按钮,转动并按下启动即可开始测试。唯一可操作运动的元件就是旋转开关和启动按钮。		
坚固、防水、防尘	仪器专为严苛的环境条件而设计(橡胶保护盖, IP56)		
存储器	通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录		

## 温度范围

工作温度	-10 °C 至 50 °C (14 °F 至 122 °F)
存放温度	-30 °C 至 +60 °C (-22 °F 至 +140 °F)

温度系数	读数的 ±0.1 %/℃ <18 ℃ >28 ℃			
固有误差	请参照基准温度范围,一年保证			
操作误差	请参照工作温度范围, 一年保证			
气候等级	C1 (IEC 654-1), -5°C 至 +45°C (23°F 至 +115°F), 5% 至 95% RH			
防护类型	根据 EN60529 标准,便携箱防护等级为 IP56,电池盖为 IP40			
安全性	双重和/或加强绝缘防护,最大 50 V 接地。IEC61010-1: 300V CAT II,污染等级 2			
EMC(辐射抗扰性)	IEC61326-1: 便携			
质量体系	按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产			
外部电压	V ext, 最大 = 24 $V$ (直流和交流 < 400 Hz) ,禁止测量更高值			
V ext 抑制	> 120 dB (16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> , 50, 60, 400 Hz)			
测量时间	通常6秒			
最大过载	250 V rms(属于误用)			
辅助电源	6 x 1.5 V 碱性(AA LR6 型)			
电池寿命范围	通常 > 3000 次测量			
尺寸 (宽 x 高 x 深)	250 mm x 133 mm x 187 mm (9.75 in x 5.25 in x 7.35 in)			
重量	1.1 kg (2.43 lb), 含电池 7.6 kg (16.8 lb), 含便携箱中的配件和电池			

## R<sub>A</sub> 三极接地电阻测量 (IEC1557-5)

开关档位	分辨率	测量范围	精度	操作误差
R <sub>A</sub> 三极	0.001 Ω至 10 Ω	0.020 Ω 至 19.99 kΩ	± (读数的 2% + 3 位数)	±(读数的 5% + 3 位数)

对于二极测量, 使用提供的连接电缆连接 H 和 S 端子。



#### 测量原理: 测量电流和电压

测量电压	Vm = 48 V (交流)
短路电流	> 50 mA
測量頻率	128 Hz
探针电阻 (R <sub>s</sub> )	最大 100 kΩ
辅助接地电极电阻 (R <sub>H</sub> )	最大 100 kΩ
R <sub>H</sub> 和 R <sub>S</sub> 的附加误差	$R_{H}[k\Omega] - R_{S}[k\Omega]/R_{A}[\Omega] - 0.2\%$
使用误差指示器监测 R <sub>s</sub> 和 R <sub>H</sub>	
自动量程选择	
如果通过电流钳的电流过低,则不执行测量	

## R<sub>A</sub> 四极接地电阻测量 (IEC 1557-5)

	开关档位	分辨率	测量范围	精度	操作误差
Γ	R <sub>A</sub> 四极	0.001 Ω至 10 Ω	0.020 Ω 至 19.99 kΩ	± (读数的 2% + 3 位数)	± (读数的 5% + 3 位数)

#### 测量原理: 测量电流/电压

测量电压	Vm = 48 V (交流)
短路电流	> 50 mA
测量频率	128 Hz
探针电阻 (R <sub>s</sub> + R <sub>Es</sub> )	最大 100 kΩ
辅助接地电极电阻 (R <sub>H</sub> )	最大 100 kΩ
R <sub>H</sub> 和 R <sub>s</sub> 的附加误差	$R_{H}[k\Omega] - R_{S}[k\Omega/R_{A}[\Omega] - 0.2\%$
使用误差指示器监测 R <sub>s</sub> 和 R <sub>H</sub>	
自动量程选择	

## R<sub>A</sub> 三极选择性接地电阻测量(使用电流钳)(R<sub>A</sub> >C)

开关档位	分辨率	测量范围	精度	操作误差
R <sub>A</sub> 三极 <b>&gt;C</b>	0.001 Ω至 10 Ω	0.020 Ω 至 19.99 kΩ	± (读数的 7% + 3 位数)	± (读数的 10% + 5 位数)

#### 测量原理: 电流/电压测量(用外接电流钳)

测量电压	Vm = 48 V 交流
短路电流	> 50 mA
测量频率	128 Hz
探针电阻 (R <sub>s</sub> )	最大 100 kΩ
辅助接地电极电阻 (R <sub>H</sub> )	最大 100 kΩ
使用误差指示器监测 R <sub>s</sub> 和 R <sub>H</sub>	
自动量程选择	
如果通过电流钳的电流过低,则不执行测量	

## RA 四极选择性接地电阻测量(使用电流钳)(RA >C)

开关档位	分辨率	测量范围	精度	操作误差
R <sub>A</sub> 四极 <b>➤</b> C	0.001 Ω至 10 Ω	0.020 Ω 至 19.99 kΩ	± (读数的 7% + 3 位数)	± (读数的 10% + 5 位数)



### 测量原理: 电流/电压测量(用外接电流钳)

测量电压	Vm = 48 V 交流
短路电流	>50 mA
測量頻率	128 Hz
探针电阻 (R <sub>s</sub> )	最大 100 kΩ
辅助接地电极电阻 (R <sub>H</sub> )	最大 100 kΩ
使用误差指示器监测 R <sub>s</sub> 和 R <sub>H</sub>	
自动量程选择	
如果通过电流钳的电流过低,则不执行测量	

## 无接地棒接地回路测量 (\*\*\*)

开关档位	分辨率	测量范围	精度	操作误差
R <sub>A</sub> 四极 ♥業	0.001 Ω至 0.1 Ω	0.020 Ω至 199.9 Ω	± (读数的 7% + 3 位数)	± (读数的 10% + 5 位数)

### 测量原理: 用两个变压器对闭环电阻进行无接地棒测量

测量电压	Vm = 48 V 交流 (初级电压)
测量频率	128 Hz
噪声电流 (I <sub>EXT</sub> )	最大 $I_{EXT} = 10 \text{ A}$ (交流)( $R_A < 20 \Omega$ )
	最大 $I_{EXT} = 2 \text{ A}$ (交流) $(R_A > 20 \Omega)$

自动量程选择


仅当按照指定的最小距离使用推荐的电流钳进行测量时,有关无接地棒接地回路测量的信息才有效。



### 1625-2 技术规格

### 通用

存储器	通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录
测量功能	干扰电压和频率、含/不含夹式变压器的三极和四极接地电阻、二极交流电阻、二极和四极直流电阻
显示屏	4 位数(最大读数为 2999) - 七段液晶显示屏,可视性提升
操作	中央旋转开关和功能键



### 温度范围

工作温度范围	-10 °C 至 50 °C (14 °F 至 122 °F)
存放温度范围	-30 ℃ 至 60 ℃ (-22 ℉ 至 140 ℉)

温度系数	范围的 +0.1 %/运数的 + 0.1 %/℃ <18 ℃ >28 ℃

防护类型	根据 EN60529 标准, 便携箱防护等级为 IP56, 电池盖为 IP40		
最大电压	▲ 插座 ➤ 到插座 ⑧ ⑧ ⑨		
	$U_{ms} = 0 \text{ V}$		
	插座 "⑥ ❷ ⑨ ⑪" 可组成任意组合,最大 U <sub>ms</sub> = 250 V (属于误用)		
安全性	双重和/或加强绝缘防护。按照 IEC61010-1 最大 50 V 接地。300V CAT II, 污染等级 2		
EMC(辐射抗扰性)	IEC61326-1: 便携		
质量标准	按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产		
外场影响	符合 DIN 43780 (8/76)		
辅助电源	6 x 1.5 V 碱性(IEC LR6 或 AA 型)		
电池寿命范围	IEC LR6/ AA 型:通常可测量 3000 次 ( $R_E$ + $R_H$ $\leq$ 1 kΩ)		
	IEC LR6/AA 型: 通常可测量 6000 次 ( $R_E + R_H > 10$ kΩ)		
尺寸 (宽 x 高 x 深)	250 mm x 133 mm x 187 mm (9.75 in x 5.25 in x 7.35 in)		
重量	≤ 1.1 kg (2.43 lb), 不含配件		
	7.6 kg (16.8 lb), 含便携箱中的配件和电池		
外壳材料	聚酯		



## 干扰电压测量, 直流 + 交流 (Usr)

误差极限测量: 方法	全波整流

测量范围	显示范围	分辨率	频率范围	误差极限	
1 V 至 50 V	0.0 V 至 50 V	0.1 V	直流/交流 45 Hz 至 400 Hz 正弦	± (读数的 5% + 5 位数)	

测量序列	每秒约4次测量
内阻	约 1.5 MΩ
最大过载	$U_{rms} = 250 \text{ V}$

## 干扰频率测量 (F)

测量方法	测量干扰电压的振荡周期
------	-------------

测量范围	显示范围	分辨率	量程	精度
6.0 Hz 至 400 Hz	16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz	0.1 Hz 至 1 Hz	1 V 至 50 V	± (读数的 1% + 2 位数)

## 接地电阻 (R<sub>E</sub>)

测量方法	按照 IEC61557-5 标准用探针测量电流和电压
开路电压	20/48 V,交流
短路电流	250 mA 交流电
測量頻率	手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz (AFC) 在函数 R* 中为 55 Hz
噪声抑制	120 dB(16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 、50、60 和 400 Hz)
最大过载	U <sub>ms</sub> = 250 V

### 电气测量规格

固有误差或影响量	参比条件或指定操作范围	符号代码	按照 IEC1557 标准相关部分要求或测试	测试类型
固有误差	参考条件	A	第 5 部分 6.1 节	R
位置	参考位置 ±90°	E1	第 1 部分 4.2 节	R
电源电压	以制造商规定的极限值	E2	第 1 部分 4.2 和 4.3 节	R
温度	0 °C 和 35 °C	E3	第 1 部分 4.2 节	Т
串联干扰电压	请参见 4.2 和 4.3 节	E4	第 5 部分 4.2 和 4.3 节	Т
探针和辅助接地电极的电阻	0 至 100 x R <sub>A</sub> ,但 ≤ 50 kΩ	E5	第 5 部分 4.3 节	Т
系统频率	标称频率的 99% 至 101%	E7	第 5 部分 4.3 节	Т
系统电压	标称电压的 85% 至 110%	E8	第 5 部分 4.3 节	Т
操作误差	$B = \pm ( A  + 1.15 \sqrt{E_1^2 E_2^2 E_3^2 E_4^2 E_8^2 E_6^2 E_7^2})$	<b>3</b> 28	第 5 部分 4.3 节	R



测量范围	显示范围	分辨率	精度	操作误差
0.020 Ω 至	0.001 Ω至 2.999 Ω	0.001 Ω	± (读数的 2% + 2 位数)	± (读数的 5% + 5 位数)
300 kΩ	3.00 Ω 至 29.99 Ω	0.01 Ω		
	30.0 Ω 至 299.9 Ω	0.1 Ω		
	0.300 kΩ 至 2.999 kΩ	1 Ω		
	3.00 kΩ 至 29.99 kΩ	10 Ω		
	30.0 kΩ 至 299.9 kΩ	100 Ω		

测量时间	固定频率下通常为8秒
	使用自动频率控制,最大 30 秒,完成所有测量频率周期
由于探针和辅助接地电极的电阻导致的附加误差	$\frac{R_{H} (R_{S} + 2000 \Omega)}{R_{E}} \times 1.25 \times 10^{-6} \% + 5 digits$
RH 和 RS 测量误差	通常为 R <sub>E</sub> + R <sub>S</sub> + R <sub>H</sub> 的 10%
最大探针电阻	≤ 1 MΩ
最大辅助接地电极电阻	≤ 1 MΩ

如果误差保持在 IEC61557-5 标准规定的极限内,则进行自动检查。


如果由于某些条件的影响(参见图),导致测量探针、辅助接地电极和接地电阻后的测量误差超过 30%,显示屏会显示警告符号  $extstyle \Delta$  和提示  $R_{S}$  或  $R_{H}$  过高。

#### 分辨率测量的自动切换依赖于辅助接地电极电阻 R<sub>H</sub>

U <sub>meas</sub> = 48 V 时的 RH	U <sub>meas</sub> = 20 V 时的 RH	分辨率
< 300 Ω	< 250 Ω	1 mΩ
< 6 kΩ	< 2.5 kΩ	10 mΩ
< 60 kΩ	< 25 kΩ	100 mΩ
< 600 kΩ	< 250 kΩ	1 Ω

## 选择性接地电阻测量 (R<sub>E</sub>>C)

测量方法	按照 EN61557-5 标准用探针测量电流 和电压,并用额外的变压器测量单个支 路中的电流(专利适用)。	
开路电压	20/48 V 交流电	
短路电流	250 mA 交流电	
测量频率	手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz (AFC), 55 Hz (R*)	
噪声抑制	120 dB(16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 、50、60 和 400 Hz)	
最大过载	最大 U <sub>ms</sub> = 250 V (将不会启动测量)	



测量范围	显示范围	分辨率	固有误差*	操作误差*
0.020 Ω 至 30 kΩ	0.001 至 2.999 Ω	0.001 Ω	± (读数的 7% + 2 位数)	± (读数的 10% + 5 位数)
	3.00 至 29.99 Ω	0.01 Ω		
	30.0 至 299.9 Ω	0.1 Ω		
	0.300 至 2.999 kΩ	1 Ω		
	3.00 至 29.99 kΩ	10 Ω		

<sup>\*</sup> 使用推荐的电流钳/变压器。



由于探针和辅助接地型电极电阻导致的附加误差	$\frac{R_{H} (R_{S} + 2000 \Omega)}{R_{ETOTAL}} \times 1.25 \times 10^{-6} \% + 5 \text{ digits}$	
R <sub>H</sub> 和R <sub>S</sub> 测量误差	通常为 R <sub>ETOTAL</sub> + R <sub>s</sub> + R <sub>H</sub> E	均 10%
测量时间	固定频率下通常为8秒;	使用自动频率控制,最大30秒,完成所有测量频率周期
所测单个支路的最小电流	0.5 mA	使用变压器 (1000:1)
	0.1 mA	使用变压器 (200:1)
通过变压器的最大干扰电流	3 A	使用变压器 (1000:1)

## 电阻测量 (R~)

测量方法	测量电流和电压	
测量电压	20 V 矩形脉冲交流电压	
短路电流	> 250 mA 交流电	
测量频率	手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz (AFC)	

测量范围	显示范围	分辨率	精度	操作误差
0.020 Ω 至 300 kΩ	0.001 Ω至 2.999 Ω	0.001 Ω	± (读数的 2% + 2 位数)	± (读数的 5% + 5 位数)
	3.0 Ω 至 29.99 Ω	0.01 Ω		
	30 Ω 至 299.9 Ω	0.1 Ω		
	300 Ω 至 2999 Ω	1 Ω		
	3.0 kΩ 至 29.99 kΩ	10 Ω		
	30.0 kΩ 至 299.9 kΩ	100 Ω		

测量时间	通常 6 秒
最大干扰电压	24 V, 超过 24 V 无法启动测量
最大过载	最大 U <sub>rms</sub> = 250 V

## 电阻测量 (R---)

测量方法	可按照 IEC61557-4 标准测量电流/电压	
开路电压	20 V 直流电	
短路电流	200 mA 直流电	
测量值的构成	可延长 H、S、ES 上的四极测量线,没有附加误差。	
	导线 $E$ 中的电阻 $> 1$ $\Omega$ 时,可导致 $5m$ $\Omega/\Omega$ 的附加误差。	

测量范围	显示范围	分辨率	精度	操作误差
0.020 Ω 至 3 kΩ	0.001 Ω至 2.999 Ω	0.001 Ω	± (读数的 2% + 2 位数)	± (读数的 5% + 5 位数)
	3.0 Ω 至 29.99 Ω	0.01 Ω		
	30.0 Ω 至 299.9 Ω	0.1 Ω		
	300 Ω 至 2999 Ω	1 Ω		

测量序列	每秒约2次测量
测量时间	通常 4 秒,包括极性反转(二极或四极)
最大干扰电压	≤3 V 直流或交流电压,超过 3 V 将无法启动测量
最大电感	2 Henry
最大过载	$U_{\rm rms} = 250 \text{ V}$



## 测量导线电阻的补偿 (R<sub>x</sub>)

在函数 $R_{\scriptscriptstyle E}$ 三极、 $R_{\scriptscriptstyle E}$ 四极 $\Longrightarrow$ 、 $R^{\scriptscriptstyle}$ 二极中,可以打开测量导线电阻的补偿 $(R_{\scriptscriptstyle K})$		
测量值的公式	$R_{\scriptscriptstyle Z\!\!\!\!/\!\!\!/\!\!\!/}=R_{\scriptscriptstyle M\!\!\!\!/\!\!\!\!/\!\!\!\!/}-R_{\scriptscriptstyle M\!\!\!\!/\!\!\!\!/\!\!\!\!/}^*$	

<sup>\*</sup> 设定点输入值  $R_x$  = 0.000  $\Omega$ ,通过调整测量在 0.000 至 29.99  $\Omega$  范围内变化。

## 无接地棒接地回路测量 (\*\*\*)

开关档位	分辨率	测量范围	精度	操作误差
R <sub>A</sub> 四极	0.001 Ω 至 0.1 Ω	0.02 Ω至 199.9 Ω	± (读数的 7% + 3 位数)	± (读数的 10% + 5 位数)

### 测量原理: 用两个变压器对闭环电阻进行无接地棒测量

测量电压	Vm = 48 V 交流 (初级电压)
测量频率	128 Hz
噪声电流 (I <sub>EXT</sub> )	最大 $I_{EXT} = 10 \text{ A}$ (交流) $(R_A < 20 \Omega)$
	最大 $I_{EXT} = 2 \text{ A}$ (交流)( $R_A > 20 \Omega$ )

自动量程选择

仅当按照指定的最小距离使用推荐的电流钳进行测量时, 有关无接地棒接地回路测量的信息才有效。



#### 用户选择指南

	现场维修技术人员	工业维护技术人员	实用程序和电信工具
Fluke 1623-2	•	•	
Fluke 1625-2		•	•

#### 标准接地测试方法

	电位降		选择性	无接地棒
	三极	四极/土壤	1 个电流钳	2 个电流钳
Fluke 1623-2	•	•	•	•
Fluke 1625-2	•	•	•	•

#### 订购信息

Fluke-1623-2 套件 基本 GEO 接地测试仪套件 基本 GEO 接地测试仪 Fluke-1623-2

1623 的选择性/无接地棒电流钳组 EI-1623

Fluke-1625-2 套件 高级 GEO 接地测试仪套件 Fluke-1625-2 高级 GEO 接地测试仪

EI-1625 1625 的选择性/无接地棒电流钳组

#### 可选配件

ES-162P3-2 三极测量接地棒组 ES-162P4-2 四极测量接地棒组

接地棒 接地棒

电缆盘 25M BL 接地电缆盘 25 m (81.25 ft) 电缆盘 25M GR 接地电缆盘 25 m (81.25 ft) 电缆盘 50M RD 接地电缆盘 50 m (162.5 ft)

EI-162BN 320 mm (12.6 in) 分裂铁芯变压器 夹式变压器(传感型),带屏蔽电缆组 EI-162X

EI-162AC 夹式变压器 (感应型)



#### Fluke 值得信赖,全球共识。

福禄克测试仪器(上海)有限公司北京分公司

电话: (010)57351300

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海分公司

电话: (021)61286200

福禄克测试仪器(上海)有限公司重庆分公司

电话: (023)86859655

福禄克测试仪器(上海)有限公司广州分公司

电话: (020)38795800

福禄克测试仪器(上海)有限公司沈阳分公司

电话: (024)22813668/9/0

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳分公司

电话: (0755)83680050

福禄克测试仪器(上海)有限公司武汉分公司

电话: (027)85515021

福禄克测试仪器(上海)有限公司济南分公司

电话: (0531)86121729

福禄克测试仪器(上海)有限公司成都分公司

电话: (028)65304800

福禄克测试仪器 (上海) 有限公司西安分公司

电话: (029)88376090

福禄克测试仪器(上海)有限公司青岛分公司

电话: (0532)89092676

福禄克测试仪器 (上海) 有限公司合肥联络员

电话: (0551)3516411

福禄克测试仪器(上海)有限公司南京联络员

电话: (025)84731287

福禄克测试仪器 (上海) 有限公司新疆联络员

电话: (0991)3628551

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司

电话: 400-810-3435转3

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海维修中心

电话: (021)54402301

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳第一特约

电话: (0755)86337229

© 2013 福禄克公司 11/2013 2634980c-zhcn

未经许可,本文档禁止修改